





## Инструкция по подготовке файла к изготовлению штампов и факсимиле

### 3. Требования к макету для штампов

Макет обязательно должен быть векторный. Растровые изображения недопустимы в макете.

Размер макета должен быть 1:1 к готовому штампу.


Толщина линий не менее 0,2мм.

Не используйте тонкий шрифт или тонкими перегородками, так как частично не пропечатаются.

Не используйте слишком жирные шрифты, так как при использовании печати буквы частично сольются.

Информация на штампе должна читаться без затруднений.

Размер текста не менее 0,5-0,8мм



Правильный макет



Тонкий текст, тонкие линии

### 4. Требования к макету для факсимиле

Макет обязательно должен быть векторный. Растровые изображения недопустимы в макете.

Размер макета должен быть 1:1 к готовой продукции.

Толщина линий не менее 0,2мм.

Линии должны быть объединены в единый объект.



Правильный макет  
толщина линий более 0,2мм



Неправильный макет  
толщина линий менее 0,2мм